

DAMPA hygiejnelofter

Til områder med høje krav til hygiejne og rengøring

DAMPAs hygiejnelofter er ideelle til områder med høje krav til hygiejne og rengøring, såsom hospitaler, laboratorier, storkøkkener og kantiner.

Lofterne har en rengøringsvenlig, lakeret overflade, er driftssikre og kan nemt monteres samt demonteres - også ved særlige krav til rengøring.

Lofterne tåler både tør og våd rengøring og er testet mod en stor del af de mest anvendte rengøringsmidler og -metoder i sundhedssektoren og fødevareindustrien.

Af hensyn til daglig rengøring anbefales det dog at vælge et ikke-perforeret loft (eventuelt med fast fuge) direkte over operationslejer eller i køkkenområder med kraftig fedtpåvirkning.

DAMPA® Clip-In kassetter leveres med enten affaset eller skarp kant. Ved affaset kant kan samlingen fuges, så den bliver 100% tæt. Alternativt giver DAMPA® Clip-In kassetter med skarp kant og uperforeret bort optimale rengøringsbetingelser.

Et repræsentativt produkt for DAMPA lofter, er DAMPA® Clip-In kassetterne med ilmet akustikfilt. Denne lofttype er testet hos Fraunhofer i Tyskland, i henhold til internationale ISO-standarder.

Testen omfatter:

- Bakterievækst ved værste tænkelige forhold - produktet er meget resistent over for bakterier.
- Svampevækst ved værste tænkelige forhold (kontinuerlig varme og fugt) - produktet er ikke resistent over for svampe, hvilket skyldes akustikfilten (der er cellulose/træstof i). Skal produktet anvendes i varme fugtige miljøer, anbefaler vi at anvende en stenuldsplade eller, mineraluld i PE pose i stedet for filt, som er resistent over for svampevækst. Alternativt tilbyder vi også en akustikfilt uden organisk materiale. Ved almindelige stuetemperatur/luftfugtighed er svampevækst ikke aktuel.
- Resistens over for de mest anvendte rengøringsmidler/kemikalier - produktet er meget resistent over for alle ikke syreholdige rengøringsmidler, men ikke resistent for syreholdige (da det er et metal loft). Loftet er også resistent for rengøring med peroxiddampe.
- Partikel emission - på 6 ud af 7 af testens målepunkter ligger loftet ISO klasse 1, og på 1 målepunkt i ISO klasse 4 (som stadig er godkendt til anvendelse i høj hygiejneområder), men da "worst case" tæller bliver loftet samlet bedømt til ISO klasse 4.

**For yderligere information, kontakt DAMPA
på tlf. 6376 1300 eller på mail dampa@dampa.dk**